
| Alarm 555

Fehlermeldung



- Unable to load Power Reduction

Bedeutung

- Diese Meldung zeigt an, dass eine Leistungsreduzierung nicht angewendet werden konnte (siehe Fehlerbeschreibung)
- In diesem Fall: Der angegebene Wechselrichter „Inverter 2_2“ in der aktuellen Konfiguration nicht vorhanden

Ursache

- Der Wechselrichter wurde gelöscht oder nicht korrekt angelegt
- Der Wechselrichter wurde durch ein anderen Wechselrichter ersetzt und ist noch nicht korrekt in der Konfiguration aktualisiert
- Konfigurationsänderung wurde nicht gespeichert oder nicht übernommen
- Die Leistungsreduzierung bezieht sich auf eine veraltete oder nicht mehr gültige Konfiguration

Abhilfe

- Überprüfen Sie, ob der betreffende Wechselrichter in der Konfiguration vorhanden ist
- Kontrollieren Sie die korrekte Bezeichnung/Zuordnung des Wechselrichters

- Passen Sie die Leistungsreduzierung auf einen vorhandenen Wechselrichter an
- Entfernen oder aktualisieren Sie veraltete Konfigurationseinträge

> Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den technischen Service