| Alarm 97

Fehlermeldung

- Maximale Leistungsbeschränkung überschritten

Bedeutung

- die aktuell gemessene Leistung überschreitet den in der Anlage oder im SmartDog festgelegten maximal zulässigen Leistungswert

Ursache

- Falsch konfigurierte Leistungsgrenzen im SmartDog
- Änderung der Anlagenkonfiguration ohne Anpassung der Grenzwerte
- Kommunikationsfehler zwischen Erzeugern, Zählern oder SmartDog
- Vorübergehende Last- oder Erzeugungsspitzen
- Fehlfunktion oder fehlerhafte Parametrierung einzelner Geräte

Abhilfe

- Prüfen Sie die eingestellten Leistungsgrenzen in der Anlagenkonfiguration
- Kontrollieren Sie, ob die angeschlossenen Erzeuger und Verbraucher korrekt parametriert sind
- Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen SmartDog, Zählern und Wechselrichtern
- Vergleichen Sie die aktuell gemessenen Leistungswerte mit den zulässigen Grenzwerten
- Nach Beseitigung der Ursache die Meldung quittieren und die Anlage weiter beobachten

> Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren