

| Alarm 114

Fehlermeldung

Fehler

TLX 44

114 : String 2 produziert nichts

- **String XX produziert nichts**

Bedeutung

- Der betroffene String erzeugt aktuell keine Leistung

Ursache

- Teilverschattung einzelner Strings (z. B. durch Schmutz, Laub, Gebäude, Bäume)
- Verschmutzung oder Verschleiß
- Defekte oder beschädigte Module
- Fehlerhafte Stringverschattung oder lose Steckverbindungen

Abhilfe

- Prüfen Sie die betroffenen Modulfelder auf Verschattung und beseitigen Sie diese nach Möglichkeit
- Reinigen Sie die Module bei sichtbarer Verschmutzung
- Überprüfen Sie die Module auf sichtbare Schäden oder Auffälligkeiten
- Kontrollieren Sie alle Steckverbindungen und die Stringverkabelung

Bei andauerndem Ausfall: Kontaktieren Sie den Installateur oder den technischen Service, um die Anlage fachgerecht zu überprüfen

Revision #2

Created 7 April 2026 12:56:15 by Manuel Pichlmeier

Updated 20 April 2026 11:39:46 by Manuel Pichlmeier