

| Alarm 910

Fehlermeldung

- **Blindleistungsreduktion-ein**

Bedeutung

- Die Blindleistungsreduktion ist aktuell aktiv
- Der SmartDog bzw. der Wechselrichter reduziert gezielt die bereitgestellte Blindleistung, um vorgegebene Netzanforderungen oder Betriebsgrenzen einzuhalten

Ursache

- Eine Vorgabe des Netzbetreibers zur Blindleistungsregelung wurde aktiviert
- Der SmartDog hat die Blindleistung angepasst
- Die Blindleistungsreduktion wurde manuell konfiguriert
- Eine Fernwirkeinrichtung hat einen entsprechenden Steuerbefehl an die Anlage übermittelt
- Netztechnische Anforderungen erfordern eine Anpassung der Blindleistungsbereitstellung

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob die Blindleistungsreduktion durch den Netzbetreiber oder die Anlagensteuerung vorgesehen ist
- Kontrollieren Sie die Einstellungen zur Blindleistungsregelung im Wechselrichter bzw. SmartDog
- Überprüfen Sie die Funktion angeschlossener Fernwirk- oder Steuerungseinrichtungen
- Falls die Meldung unerwartet erscheint, kontrollieren Sie die aktuellen Sollwerte und Steuerbefehle

Bei Unklarheiten Rücksprache mit dem Netzbetreiber oder technischen Support halten

Revision #7

Created 7 April 2026 13:12:07 by Manuel Pichlmeier

Updated 11 June 2026 14:03:30 by Manuel Pichlmeier