

| Alarm 910

Fehlermeldung

- **Blindleistungsreduktion-ein**

Bedeutung

- Die Blindleistungsreduktion ist aktuell aktiv
- Der SmartDog bzw. der Wechselrichter reduziert gezielt die bereitgestellte Blindleistung, um vorgegebene Netzanforderungen oder Betriebsgrenzen einzuhalten

Ursache

- Vorgaben des Netzbetreibers zur Begrenzung der Blindleistung
- Automatische Regelung aufgrund von Netzbedingungen (z. B. Spannungshaltung)

Abhilfe

- Prüfen, ob die Blindleistungsreduktion bewusst konfiguriert wurde
- Vorgaben und Sollwerte des Netzbetreibers kontrollieren

Bei Unklarheiten Rücksprache mit dem Netzbetreiber oder technischen Support halten

Revision #6

Created 7 April 2026 13:12:07 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier