

| Alarm 931

Fehlermeldung

- **Blindleistung Regelverfahren-aus**

Bedeutung

- Das Regelverfahren für die Blindleistung ist derzeit deaktiviert
- Der Wechselrichter bzw. das System stellt keine automatische Regelung der Blindleistung bereit und arbeitet nach festen oder standardmäßigen Vorgaben

Ursache

- Keine aktuellen Anforderungen zur Blindleistungsregelung
- Betrieb im festen Leistungsfaktor ($\cos \varphi$) ohne dynamische Anpassung

Abhilfe

- Prüfen, ob dieser Betriebszustand gewünscht ist
- Parametrierung im Wechselrichter oder SmartDog kontrollieren
- Anforderungen des Netzbetreibers überprüfen

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren

Revision #3

Created 7 April 2026 13:14:19 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier