| Alarm 1550

Fehlermeldung

- One-Wire-/Erweiterungsmodul konnte nicht geladen werden

Bedeutung

- Das One-Wire-/Erweiterungsmodul konnte nicht korrekt abgerufen oder angezeigt werden

Ursache

- Modul nicht korrekt angeschlossen oder Steckverbindung locker
- Kommunikationsleitung (One-Wire-Bus) unterbrochen oder beschädigt
- Falsche oder fehlende Konfiguration
- Spannungsversorgung fehlt
- Erweiterungsmodul defekt
- Busüberlastung oder zu viele angeschlossene Teilnehmer

Abhilfe

- Steckverbindungen und Kabelverbindungen prüfen und fest einstecken
- Spannungsversorgung kontrollieren
- Gerät und SmartDog neu starten
- Konfiguration prüfen
- Erweiterungsmodul testweise einzeln anschließen
- Kabel auf Beschädigungen prüfen und ggf. ersetzen

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren