| Alarm 1750

Fehlermeldung

- dynamischer Strompreis konnte nicht aktualisiert werden

Bedeutung

- Dynamische Strompreise können nicht abgerufen weden
- Leistungsreduktionen durch Börsenstrompreis können nicht vorgenommen werden

Ursache

- Keine Internetverbindung
- Störung beim Anbieter der Strompreisdaten
- Fehlerhafte Konfiguration
- Vorübergehende Serverstörung

Abhilfe

- Internetverbindung prüfen
- SmartDog neu starten
- Tarifkonfiguration kontrollieren
- Erneute Aktualisierung abwarten

> Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren