| Alarm 930

Fehlermeldung

- Blindleistung Regelverfahren-ein

Bedeutung

- Das Regelverfahren für die Blindleistung ist aktiv
- Der Wechselrichter bzw. der SmartDog steuert die Blindleistung automatisch gemäß den eingestellten Regelungsparametern (z. B. cos φ, Q(U) oder feste Vorgaben)

Ursache

- Aktivierte Blindleistungsregelung im Wechselrichter oder SmartDog
- Vorgaben des Netzbetreibers zur Netzstützung
- Parametrierte Regelstrategie (z. B. cos φ-Regelung oder Q(U)-Kennlinie)

Abhilfe

- Prüfen, ob das Regelverfahren bewusst aktiviert wurde
- Parametrierung und gewähltes Regelverfahren kontrollieren
- Sollwerte und Kennlinien überprüfen
- Anforderungen des Netzbetreibers berücksichtigen

> Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren