| Alarm 931

Fehlermeldung

- Blindleistung Regelverfahren-aus

Bedeutung

- Das Regelverfahren für die Blindleistung ist derzeit deaktiviert
- Der Wechselrichter bzw. das System stellt keine automatische Regelung der Blindleistung bereit und arbeitet nach festen oder standardmäßigen Vorgaben

Ursache

- Keine aktuellen Anforderungen zur Blindleistungsregelung
- Betrieb im festen Leistungsfaktor (cos φ) ohne dynamische Anpassung

Abhilfe

- Prüfen, ob dieser Betriebszustand gewünscht ist
- Parametrierung im Wechselrichter oder SmartDog kontrollieren
- Anforderungen des Netzbetreibers überprüfen

> Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren