| neu

Fehlermeldung

	Thomas Schlender	Inbetriebnahmen
	Konrad Loher (Kundendienst)	SW-Entwicklung extern › SW-Entwicklun...
	Alexander Kölbl	Support
	Philipp Kreutzer (Kundendienst)	Support
2-0009	Dominik Götz	Kundendienst
893]	René Freuße	Support
rmin wie vereinbart	Manuel Hahn	Support
	Roland Glück	Kundendienst
eakShaving	Roman De Martin	Support
werke Norderstedt PD2509-0014 und PD2509-0...	David Pommeé	Support
ta-sl.de	Christopher Bauer Christopher Bauer	Angebotsanfragen › Angebot | Angebot ...
serwerk [#174532]	Sener Niazi Oglou	Support
	Gollegger	Support
hlgeschlagen PD504-00031	Patrick Bruehl	Support
	Thomas Schlender	Inbetriebnahmen
	Konrad Loher (Kundendienst)	SW-Entwicklung extern › SW-Entwicklun...
	Alexander Kölbl	Support
	Philipp Kreutzer (Kundendienst)	Support
2-0009	Dominik Götz	Kundendienst
893]	René Freuße	Support
rmin wie vereinbart	Manuel Hahn	Support
	Roland Glück	Kundendienst
eakShaving	Roman De Martin	Support
werke Norderstedt PD2509-0014 und PD2509-0...	David Pommeé	Support
ta-sl.de	Christopher Bauer Christopher Bauer	Angebotsanfragen › Angebot | Angebot ...
serwerk [#174532]	Sener Niazi Oglou	Support
	Gollegger	Support
hlgeschlagen PD504-00031	Patrick Bruehl	Support

- Unlocked new Module: XY

Bedeutung

- Es wurde ein neues Modul erkannt und erfolgreich freigeschaltet
- XY steht dabei für die Bezeichnung des jeweiligen Moduls

Ursache

- Ein neues Modul wurde installiert
- Eine Lizenz für das Modul wurde eingespielt
- Das Modul wurde nach einem Neustart oder einer Konfigurationsänderung neu erkannt

Abhilfe

- Es ist keine Maßnahme erforderlich, da es sich um eine Informationsmeldung handelt
- Prüfen Sie bei Bedarf, ob das freigeschaltete Modul ordnungsgemäß funktioniert und in der Konfiguration korrekt angezeigt wird

> Sollte das Modul unerwartet freigeschaltet worden sein oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie zunächst die installierten Lizenzen. Besteht das Problem weiterhin oder sind Unklarheiten vorhanden, wenden Sie sich bitte an den Support