# | Alarm 1360

## Fehlermeldung

- Unlocked new Module: XY

## Bedeutung

- Es wurde ein neues Modul erkannt und erfolgreich freigeschaltet
- XY steht dabei für die Bezeichnung des jeweiligen Moduls

## Ursache

- Ein neues Modul wurde installiert
- Eine Lizenz für das Modul wurde eingespielt
- Das Modul wurde nach einem Neustart oder einer Konfigurationsänderung neu erkannt

## Abhilfe

- Es ist keine Maßnahme erforderlich, da es sich um eine Informationsmeldung handelt
- Prüfen Sie bei Bedarf, ob das freigeschaltete Modul ordnungsgemäß funktioniert und in der Konfiguration korrekt angezeigt wird

> Sollte das Modul unerwartet freigeschaltet worden sein oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie zunächst die installierten Lizenzen. Besteht das Problem weiterhin oder sind Unklarheiten vorhanden, wenden Sie sich bitte an den Support