| Alarm 1650

Fehlermeldung

- Unable to load Battery

Bedeutung

- Batteriespeicherkonfiguration kann nicht geladen werden

Ursache

- Batterie nicht korrekt angeschlossen oder Steckverbindung locker
- Kommunikationsverbindung zwischen SmartDog und Batterie unterbrochen
- Batterie ist tiefentladen oder hat eine Schutzabschaltung aktiviert
- Falsche oder fehlende Konfiguration
- Inkompatible Batterie oder nicht unterstütztes Modell
- Firmware- oder Softwareproblem im Gerät oder Batteriemanagementsystem
- Defekt an Batterie

Abhilfe

- Steckverbindungen und Kabel zur Batterie prüfen und fest verbinden
- Batterie einschalten bzw. aus dem Schutzmodus zurücksetzen
- Batterie und SmartDog neu starten
- Konfiguration prüfen
- Batterie vollständig laden bzw. Ladeversorgung sicherstellen
- Firmware/Software auf aktuellem Stand halten

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren