| Alarm 2010

Fehlermeldung

Fehler	System-Meldung	2010 : Unable to find 1-Wire Extender DI(remoteio_1480518348)
Fehler	System-Meldung	2010 : Unable to find 1-Wire Extender DO(remoteio_1480596081)

- Unable to find 1-Wire Extender

Bedeutung

- 1-Wire Extender wird nicht erkannt
- wird benötigt um 1-Wire Sensoren (z. B. Temperatur- oder Energiesensoren) zuverlässig in den SmartDog einzubinden

Ursache

- Keine oder lose Verbindung zum Extender
- Keine Stromversorgung oder Spannungsproblem
- Kommunikationsstörung auf der 1-Wire Leitung
- Falsche oder fehlende Konfiguration
- Defekter 1-Wire Extender

Abhilfe

- Verkabelung und Steckverbindungen prüfen
- Stromversorgung kontrollieren

- SmartDog neu starten
- Konfiguration am SmartDog kontrollieren
- Kabelstrecken und Störquellen prüfen
- Testweise Austausch des Extenders

> Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren