| Alarm 78

Fehlermeldung

- "Zähler-Name" konnte nicht geladen werden. Lizenzlimit Überschritten

Bedeutung

- Der Zähler konnte nicht geladen werden, da das Lizenzlimit überschritten wurde

Ursache

- Die maximale Anzahl an Zählern gemäß der installierten Lizenz wurde überschritten
- Es wurden zusätzliche Zähler eingerichtet, ohne dass die Lizenz entsprechend erweitert wurde

Abhilfe

- Bereits hinterlegte Zähler kontrollieren
- Entfernen Sie nicht mehr benötigte Zähler bei Bedarf
- Erweiterungslizenz erwerben

> Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren