| Alarm 79

Fehlermeldung

- Maximale Gesamtleistung für Batteriesysteme überschritten

Bedeutung

- die aktuell angeforderte oder konfigurierte Leistung aller angeschlossenen Batteriesysteme überschreitet die vom System zulässige maximale Gesamtleistung

Ursache

- Falsch konfigurierte Leistungs im SmartDog
- Die hinterlegte Batterieleistung überschreitet die in der Lizenz hinterlegte maximale Gesamtleistung

Abhilfe

- Konfiguration im SmartDog kontrollieren
- Erweiterte Lizenz erwerben, um die benötigte Leistung abzudecken

> Alternativ den Service kontaktieren, um die Konfiguration prüfen zu lassen