| Alarm 85

Fehlermeldung

- KuWo: LS Ein nach Master Kommunikationsstörung

Bedeutung

- Der Leistungsschalter (LS) am Kuppel- bzw. Übergabepunkt wurde wieder eingeschaltet, nachdem eine zuvor bestehende Kommunikationsstörung zum Master-System behoben wurde
- Die Kommunikation wurde erfolgreich wiederhergestellt und der normale Anlagenbetrieb kann fortgesetzt werden

Ursache

- Wiederherstellung der Kommunikation zwischen Master-System und Anlage
- Kurzzeitige Netzwerk- oder Verbindungsunterbrechung
- Neustart des Master-Systems oder der Kommunikationseinheiten
- Behebung einer Störung an Netzwerkkomponenten (z. B. Router, Switch, Modem)
- Vorübergehende Spannungsversorgungsausfälle der Kommunikationstechnik

Abhilfe

- Prüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen Anlage und Master-System
- Kontrollieren Sie die Kommunikationsparameter und Einstellungen
- Kontrollieren Sie die Ereignis- oder Störungshistorie auf Hinweise zur Ursache der Kommunikationsstörung
- Stellen Sie sicher, dass das Master-System ordnungsgemäß in Betrieb ist

- Überwachen Sie die Anlage, um wiederkehrende Kommunikationsstörungen auszuschließen

> Bei wiederholtem Auftreten der Meldung wenden Sie sich bitte an den zuständigen Anlagenerrichter oder Hersteller