

| Alarm 901

Fehlermeldung





- Leistungsreduktion-ein/aus:

Bedeutung

- Diese Meldung zeigt an, dass eine Leistungsbegrenzung im SmartDog aktiviert oder deaktiviert wurde

Ursache

- Eine Vorgabe des Netzbetreibers zur Einspeisebegrenzung ist aktiv
- Ein externer Regler oder Rundsteuerempfänger gibt eine Leistungsreduzierung vor
- Die Leistungsreduktion wurde manuell aktiviert oder deaktiviert

Abhilfe

- Keine Maßnahme erforderlich, sofern die Leistungsreduktion beabsichtigt ist

- Prüfen Sie die Vorgaben des Netzbetreibers
- Kontrollieren Sie, ob ein externes Signal (z. B. Netzbetreibersteuerung oder Rundsteuerempfänger) eine Begrenzung vorgibt
- Kontrollieren Sie die Einstellungen der Leistungsbegrenzung im Wechselrichter bzw. in der Anlagensteuerung

> Falls die Abregelung nicht planmäßig erfolgt, den Installateur oder Service kontaktieren