| Alarm 911

Fehlermeldung

- Blindleistungsreduktion-aus

Bedeutung

- Die Blindleistungsreduktion ist deaktiviert
- Die Anlage arbeitet wieder mit den regulär konfigurierten Blindleistungswerten bzw. stellt die Blindleistung gemäß den vorgegebenen Einstellungen bereit

Ursache

- Eine zuvor aktive Blindleistungsreduktion wurde aufgehoben
- Der Netzbetreiber hat die Einschränkung zurückgenommen
- Der SmartDog oder Fernwirksystem hat die Blindleistungsreduktion deaktiviert
- Die Funktion wurde manuell ausgeschaltet
- Eine temporäre Netzanforderung ist entfallen

Abhilfe

- Es ist keine Maßnahme erforderlich
- Prüfen Sie bei Bedarf die aktuellen Blindleistungsvorgaben im Wechselrichter oder SmartDog
- Kontrollieren Sie die übertragenen Steuerbefehle, falls die Deaktivierung unerwartet erfolgt ist

> Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren