| Alarm 950

Fehlermeldung

- Batterie Steuerung-ein

Bedeutung

- Die Steuerung der Batterie ist aktiv
- Die Batterie wird aktuell durch den Parkregler/SmartDog geregelt

Ursache

- Aktivierung der externen Steuerung durch den SmartDog
- Vorgaben durch den Parkregler oder Netzbetreiber
- Automatischer Wechsel in den geregelten Betriebsmodus
- Last- oder netzabhängige Steuerung der Batterie

Abhilfe

- Es ist keine direkte Maßnahme erforderlich, da es sich um einen normalen Betriebszustand handelt
- Prüfen Sie bei Bedarf die Vorgaben und Einstellungen im SmartDog
- Kontrollieren Sie, ob die Steuerung wie gewünscht arbeitet

> Bei unerwartetem Verhalten wenden Sie sich bitte an den Anlagenerrichter oder Hersteller