| Alarm 956

Fehlermeldung

- Nächste Zwangsentladung beginnt um {TIME} Uhr

Bedeutung

- Diese Meldung zeigt an, dass eine geplante Zwangsentladung des Batteriespeichers zur angegebenen Uhrzeit gestartet wird
- Dabei wird der Batteriespeicher gezielt entladen, unabhängig vom normalen automatischen Lade- und Entladeverhalten

Ursache

- Eine geplante Zwangsentladung wurde im SmartDog oder Wechselrichter aktiviert
- Es wurde ein Zeitfenster für die Batterieentladung hinterlegt
- Die Speicherregelung nutzt definierte Zeiten für eine optimierte Energienutzung
- Eine Einstellung wurde durch den Betreiber oder Installateur angepasst
- Eine Tarifoptimierung oder ein spezieller Betriebsmodus fordert eine zeitgesteuerte Entladung

Abhilfe

- Prüfen Sie die Einstellungen für die Batterie-Betriebsstrategie und die hinterlegten Zeitpläne
- Kontrollieren Sie, ob die Zwangsentladung zum angegebenen Zeitpunkt gewünscht ist
- Falls die Zwangsentladung nicht gewünscht ist:

    - Deaktivieren Sie den entsprechenden Zeitplan
    - Passen Sie die Lade- und Entladezeiten entsprechend an
    - Prüfen Sie die Einstellungen des Energiemanagementsystems
- Speichern Sie die Änderungen und überprüfen Sie anschließend den Betriebsstatus des Batteriespeichers

> Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren