

| Alarm 115

Fehlermeldung

Fehler

TLX1

115 : Wechselrichter produziert nichts

- **Wechselrichter produziert nichts**

Bedeutung

- Wechselrichter produziert keine Leistung

Ursache / Abhilfe

- PV-Module prüfen
 - Verschmutzung, Schnee oder Beschattung kann die Leistung reduzieren -> Module reinigen oder Schnee entfernen
- Kabel auf Beschädigungen oder lockere Anschlüsse kontrollieren

Falls keine eindeutige Ursache erkennbar ist, empfiehlt es sich, den Installateur, den Hersteller oder den zuständigen Service zu kontaktieren

Revision #3

Created 7 April 2026 12:56:35 by Manuel Pichlmeier

Updated 5 May 2026 14:12:00 by Manuel Pichlmeier