

# | Alarm 1750

## Fehlermeldung

- **dynamischer Strompreis konnte nicht aktualisiert werden**

## Bedeutung

- Dynamische Strompreise können nicht abgerufen werden
- Leistungsreduktionen durch Börsenstrompreis können nicht vorgenommen werden

## Ursache

- Keine Internetverbindung
- Störung beim Anbieter der Strompreisdaten
- Fehlerhafte Konfiguration
- Vorübergehende Serverstörung

## Abhilfe

- Internetverbindung prüfen
- SmartDog neu starten
- Tarifkonfiguration kontrollieren
- Erneute Aktualisierung abwarten

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #4

Created 7 April 2026 13:19:55 by Manuel Pichlmeier

Updated 9 June 2026 08:29:26 by Manuel Pichlmeier