

Alarm 1750

Meldung

- **dynamischer Strompreis konnte nicht aktualisiert werden**

Bedeutung

- Dynamische Strompreise können nicht abgerufen werden
- Leistungsreduktionen durch Börsenstrompreis können nicht vorgenommen werden

Ursache

- Keine Internetverbindung
- Strompreise noch nicht verfügbar (kann auftreten, wenn es an der Börse Probleme gibt)

Abhilfe

- Internetverbindung kontrollieren
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #2

Created 7 April 2026 13:19:55 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Michael Diedler