

| Alarm 2010

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

2010 : Unable to find 1-Wire Extender DI(remoteio_1480518348)

Fehler

System-Meldung

2010 : Unable to find 1-Wire Extender DO(remoteio_1480596081)

- **Unable to find 1-Wire Extender**

Bedeutung

- 1-Wire Extender wird nicht erkannt
- wird benötigt um 1-Wire Sensoren (z. B. Temperatur- oder Energiesensoren) zuverlässig in den SmartDog einzubinden

Ursache

- Keine oder lose Verbindung zum Extender
- Keine Stromversorgung oder Spannungsproblem
- Kommunikationsstörung auf der 1-Wire Leitung
- Falsche oder fehlende Konfiguration
- Defekter 1-Wire Extender

Abhilfe

- Verkabelung und Steckverbindungen prüfen
- Stromversorgung kontrollieren
- SmartDog neu starten
- Konfiguration am SmartDog kontrollieren
- Kabelstrecken und Störquellen prüfen
- Testweise Austausch des Extenders

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #5

Created 7 April 2026 13:20:08 by Manuel Pichlmeier

Updated 9 June 2026 08:41:19 by Manuel Pichlmeier