

# | Alarm 85

## Fehlermeldung

- **KuWo: LS Ein nach Master Kommunikationsstörung**

## Bedeutung

- Der Leistungsschalter (LS) der Kundenanlage wurde wieder eingeschaltet, nachdem zuvor eine Störung in der Kommunikation mit dem Master-System vorlag

## Ursache

- Vorübergehende Unterbrechung der Kommunikation zwischen Master und Anlage
- Netzwerkprobleme (z. B. Verbindungsabbrüche, fehlerhafte Konfiguration)
- Neustart oder kurzfristiger Ausfall des Master-Systems
- Wartungs- oder Servicearbeiten an der Kommunikationsinfrastruktur

## Abhilfe

- Prüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen Anlage und Master-System
- Kontrollieren Sie die Kommunikationsparameter und Einstellungen
- Stellen Sie sicher, dass das Master-System ordnungsgemäß in Betrieb ist
- Überwachen Sie die Anlage, um wiederkehrende Kommunikationsstörungen auszuschließen

Bei wiederholtem Auftreten der Meldung wenden Sie sich bitte an den zuständigen Anlagenerrichter oder Hersteller

Revision #6

Created 7 April 2026 12:48:01 by Manuel Pichlmeier

Updated 20 April 2026 13:13:59 by Manuel Pichlmeier