

# | Alarm 911

## Fehlermeldung

- **Blindleistungsreduktion-aus**

## Bedeutung

- Die Blindleistungsreduktion ist derzeit deaktiviert
- Der SmartDog bzw. der Wechselrichter stellt die Blindleistung ohne Einschränkung gemäß den eingestellten Parametern bereit

## Ursache

- Standardbetrieb ohne aktive Begrenzung der Blindleistung \*Keine aktuellen Vorgaben oder Einschränkungen durch den Netzbetreiber

## Abhilfe

- Prüfen, ob dieser Betriebszustand den Vorgaben des Netzbetreibers entspricht

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren

Revision #5

Created 7 April 2026 13:12:26 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier