

# | Alarm 911

## Fehlermeldung

- **Blindleistungsreduktion-aus**

## Bedeutung

- Die Blindleistungsreduktion ist deaktiviert
- Die Anlage arbeitet wieder mit den regulär konfigurierten Blindleistungswerten bzw. stellt die Blindleistung gemäß den vorgegebenen Einstellungen bereit

## Ursache

- Eine zuvor aktive Blindleistungsreduktion wurde aufgehoben
- Der Netzbetreiber hat die Einschränkung zurückgenommen
- Der SmartDog oder Fernwirksystem hat die Blindleistungsreduktion deaktiviert
- Die Funktion wurde manuell ausgeschaltet
- Eine temporäre Netzanforderung ist entfallen

## Abhilfe

- Es ist keine Maßnahme erforderlich
- Prüfen Sie bei Bedarf die aktuellen Blindleistungsvorgaben im Wechselrichter oder SmartDog
- Kontrollieren Sie die übertragenen Steuerbefehle, falls die Deaktivierung unerwartet erfolgt ist

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren

Revision #6

Created 7 April 2026 13:12:26 by Manuel Pichlmeier

Updated 11 June 2026 14:09:19 by Manuel Pichlmeier