

# | Alarm 930

## Fehlermeldung

- **Blindleistung Regelverfahren-ein**

## Bedeutung

- Das Regelverfahren für die Blindleistung ist aktiv
- Der Wechselrichter bzw. der SmartDog steuert die Blindleistung automatisch gemäß den eingestellten Regelungsparametern (z. B.  $\cos \varphi$ ,  $Q(U)$  oder feste Vorgaben)

## Ursache

- Aktivierte Blindleistungsregelung im Wechselrichter oder SmartDog
- Vorgaben des Netzbetreibers zur Netzstützung
- Parametrierte Regelstrategie (z. B.  $\cos \varphi$ -Regelung oder  $Q(U)$ -Kennlinie)

## Abhilfe

- Prüfen, ob das Regelverfahren bewusst aktiviert wurde
- Parametrierung und gewähltes Regelverfahren kontrollieren
- Sollwerte und Kennlinien überprüfen
- Anforderungen des Netzbetreibers berücksichtigen

Bei Unklarheiten technischen Support oder Netzbetreiber kontaktieren

Revision #4

Created 7 April 2026 13:13:35 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:21 by Manuel Pichlmeier