

| Alarm 951

Fehlermeldung

- **Batterie Steuerung-aus**

Bedeutung

- Die Steuerung der Batterie ist derzeit deaktiviert
- Die Batterie arbeitet im unregelmäßigen Betriebsmodus

Ursache

- Deaktivierung der Steuerung durch den SmartDog
- Keine aktiven Vorgaben durch den Parkregler oder Netzbetreiber
- Kommunikationsunterbrechung zum SmartDog

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob die Deaktivierung der Steuerung gewünscht ist
- Kontrollieren Sie die Kommunikation zum SmartDog bzw. Parkregler
- Überprüfen Sie die Einstellungen und Betriebsmodi der Batterie
- Stellen Sie sicher, dass alle Systeme ordnungsgemäß verbunden und in Betrieb sind

Bei unerwartetem Verhalten wenden Sie sich bitte an den Anlagenerrichter oder Hersteller

Revision #3

Created 7 April 2026 13:16:24 by Manuel Pichlmeier

Updated 13 May 2026 06:22:22 by Manuel Pichlmeier