

Sensoren Allgemein



Startseite

Hier können Sie sich bis zu 4 Sensoren anzeigen lassen, alle weiteren Sensoren finden

Sie mit dem Button "Alle Anzeigen"

Alle Anzeigen

Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Sensor anlegen

ADC Temperatur Sensor
One Wire Sensor
Analogeingang
Einstrahlungssensor
Impulssensor
IEC1107 Sensor
IEC1107 Sensor über RS485
Plugwise Stretch
PowerAPI Sensor
M-Bus
RS485/Netzwerk Bus-Sensor
Onewire Impuls Sensor
ModBus TCP Sensor
System Werte
Temperatur von WLAN-Steckdose
absolute Feuchte
Smartmeter
Sensor aus Regelung (virtual)

Legen Sie hier fest welcher Type von Sensor eingebunden werden soll.

Revision #3

Created 22 December 2023 09:48:55 by Philipp Kreutzer

Updated 18 July 2024 14:37:39 by Philipp Kreutzer