

SMA

SMA Sunny Tripower Ethernet (Modbus TCP-Sunspec) Core 1, Core 2, STP...

Auswählbar unter Bus 8 „SMA“



Besonderheiten

Terminierung	Adressierung	Schnittstelle
Nein	Ja	LAN

- Verkabelung über Netzwerkkabel (Patchkabel) und Ethernet-Router oder Switch
- Kommunikationsadresse auf 126 lassen

ACHTUNG !!! Wenn Ihr SMA Wechselrichter im Homemanager oder einem anderen Portal hinterlegt sind, kann der SMA Wechselrichter nicht abgeriegelt werden (z.B.: Reduzierung Rundfunksteuerempfänger)

Vorgehen

- IP-Adresse statisch/fest vergeben
- Wechselrichter und SmartDog stromlos schalten
- Wechselrichter an Router/switch verkabeln (RJ45)
- Weitere Wechselrichter ebenfalls an Router/Switch verkabeln (RJ45)



Hinweis!

Jeder Wechselrichter muss einzeln über das Netzwerk erreichbar sein. Hierzu, über den SMA SUNNY EXPLORER, an jedem Wechselrichter die Netzwerkschnittstelle aktivieren und die Wechselrichter über einen Switch in das Netzwerk einbinden.

Einstellungen SMA SUNNY EXPLORER

- Unter dem Menüpunkt -> Externe Kommunikation „TCP Server“ auf „EIN“ stellen; Port=502
- Standardmäßig steht dieser Eintrag auf „AUS“
- Gehen Sie auf Einstellungen Anlagenkommunikation
 - -> Speedwire
 - -> Automatische Konfiguration eingeschaltet und stellen dies auf „AUS“

IP-Adresse vergeben

- Es muss eine statische/feste IP-Adresse am Display des Wechselrichters oder am Webserver vergeben werden. Notieren Sie sich die IP für die Erkennung im SmartDog
- Bitte wählen Sie eine IP-Adresse aus dem gleichen Klasse C-Subnetz des SmartDog
- Port auf 502 lassen
- Beispiel: SmartDog hat 192.168.178.12
 - Die Wechselrichter müssen in diesem Fall eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.178.xxx haben (xxx steht für eine Zahl zwischen 1 - 254)
- Mit „Speichern“ bestätigen

Nach dem Umstellen sollte man sicherheitshalber den Wechselrichter neu starten

Die Einstellungen müssen durch eine zertifizierte Fachkraft durchgeführt werden.

Alternativ können Core1 und Core2 sowie STP Geräte per Webbrowser über ihre IP erreicht werden


Verbindungsaufbau gemäß Anleitung des Wechselrichters

Einbindung

[Wechselrichter einlesen per Netzwerk TCP/IP](#)

Blindleistungsregelung

- Bei älteren Geräten kann es sein dass man die externe Blindleistungsregelung im Menü aktivieren muss



Übersicht	Momentanwerte	Einstellungen	Ereignisse
Meine PV-Anlage 1 Sunny Explorer STP 25000TL-30 020			
Y-Achsen Referenz Var in Prozent von Pmax			
Y-Wert 1		100,000	
Y-Wert 2		100,000	
Y-Wert 3		100,000	
Y-Wert 4		100,000	
Y-Wert 5		100,000	
Y-Wert 6		100,000	
Y-Wert 7		100,000	
Y-Wert 8		100,000	
▼ Blindleistungsverfahren			
Betriebsart der statischen Spannungshaltung		cos ϕ manuelle Vorgabe	
Betriebsart der statischen Spannungshaltung bei Q an Demand		Aus	
▼ Impedanzkompensation			
Kapazitiver Widerstand		40,000 MOhm (0,00 Ohm - 40,000 MOhm)	
Induktiver Widerstand		0,0000 Ohm (0,0000 - 10,0000 Ohm)	
Eingeschaltet		Nein	
Ohmscher Widerstand		0,0000 Ohm (0,0000 - 10,0000 Ohm)	
▼ Manuelle cos ϕ -Vorgabe			
cos ϕ -Sollwert bei Wirkleistungsabgabe		1,00	
Erregungsart bei Wirkleistungsabgabe		Untererregt	
▼ cos ϕ (φ)-Kennlinie			
Deaktivierungsspannung		0,0 %	
Aktivierungsspannung		0,0 %	
Erregungsart des Endpunktes		Untererregt	
Erregungsart des Startpunktes		Übererregt	
cos ϕ des Endpunktes		1,00	

- Hierfür benötigen Sie einen GridGuard Code, diesen können Sie bei SMA als Installateur beantragen

SMA Wechselrichter „new generation“ RS485

Auswählbar unter Bus 1,2,10
„SMA“



Besonderheiten

- RS485-Schnittstelle nicht integriert Datenmodul nachrüsten (je nach Wechselrichtertyp unterschiedlich – beachten Sie die Hinweise des Herstellers!)
- Anschlussort: im Wechselrichter innen (am Datenmodul)
- Busadresse muss nicht vergeben werden
- 3-polige Verkabelung

Wichtiger Hinweis zum Datamanager:

Damit eine reibungslose Kommunikation zwischen dem SmartDog und dem SMA Datamanager sichergestellt ist, sind folgende Schritte erforderlich:

Anmeldung am SMA Datamanager:

- Der Kunde muss sich mit Benutzername und Passwort am SMA Datamanagers anmelden

Einstellungen im Menü **Konfiguration**:

- nach dem Login über das Zahnrad-Symbol (Konfiguration):
→ Netzsystemdienstleistungen

Einstellungen für Wirkleistung:

- Betriebsart auf **Steuerung** stellen
- und Quelle auf **Externe Sollwertvorgabe Modbus**

Einstellungen für Blindleistung:

- Betriebsart auf **Steuerung** stellen
- Bei Einspeisung von Wirkleistung, Nulleinspeisung, Bezug von Wirkleistung und Blindleistung Q auf **Externe Quelle** stellen
- Kommunikationsschnittstelle **Modbus** auswählen

⚠ **Wichtig:**

Stellen Sie nicht auf **cos φ** und externe Quelle Modbus - diese Kombination funktioniert nicht zuverlässig und kann zu Fehlern in der Steuerung führen!

Vorgehen

- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- SMA-Data Modul einbauen
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln
- Wechselrichter 2 und weitere Wechselrichter verkabeln
- Am letzten Wechselrichter Abschlusswiderstand einklemmen Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!

SMA Data Modul einbauen (für SMA „new generation“)

- Für die Kommunikation mit SmartDog® benötigen Sie eine Schüco SMA RS485 Schnittstellenkarte. Der Einbau dieser Karte wird in der beiliegenden Anleitung genau beschrieben.




ACHTUNG!

Schalten Sie AC- und DC-Spannung ab! Das Modul wird erst erkannt, wenn das Gerät mindestens 15 Minuten komplett stromlos war!

- Öffnen Sie die untere Kunststoffabdeckung mit einem geeigneten 6-Kant-Schlüssel. Lockern Sie die große Schlitzschraube damit Sie das Display hochklappen können. Setzen die Schnittstellenkarte zuerst mit der Oberkante unter dem hochgeklappten Display ein und befestigen diese mit der 6-Kant-Schraube links unten. Tauschen Sie den Kabeldurchführungsgummi gegen die mitgelieferte Kabelverschraubung mit 2 Durchführungen.

Klemmenbelegung



- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel
- Führen Sie die Buskabel durch die Kabelverschraubung und umwickeln den Schirm mit den beigegeführten Kupfermanteln
- Stecken Sie das Kabel mit dem Kupfermantel so in die Kabelaufnahme, dass der Schirm und das Kupferblech guten Kontakt haben
- Alle Wechselrichter verbinden mit geschirmtem 3-poligem Kabel
- Klemmen Sie die Buskabel nach obigem Schaltplan an
- Verwenden Sie am letzten Wechselrichter den Abschlusswiderstand, der standardmäßig bei jedem Wechselrichter gesetzt ist

Einbindung

[Wechselrichter einlesen per BUS RS485](#)

Blindleistungsregelung

- Bei älteren Geräten kann es sein dass man die externe Blindleistungsregelung im Menü aktivieren muss

Übersicht	Momentanwerte	Einstellungen	Ereignisse
Y-Achsen Referenz		Var in Prozent von Pmax	
Y-Wert 1	100,000		
Y-Wert 2	100,000		
Y-Wert 3	100,000		
Y-Wert 4	100,000		
Y-Wert 5	100,000		
Y-Wert 6	100,000		
Y-Wert 7	100,000		
Y-Wert 8	100,000		
* Blindleistungsverfahren			
Betriebsart der statischen Spannungshaltung	cos φ , manuelle Vorgabe		
Betriebsart der statischen Spannungshaltung bei Q on Demand	Aus		
* Impedanzkompensation			
Kapazitiver Widerstand	40,000 MOhm (0,00 Ohm - 40,000 MOhm)		
Induktiver Widerstand	0,0000 Ohm (0,0000 - 10,0000 Ohm)		
Eingeschaltet	Nein		
Ohmscher Widerstand	0,0000 Ohm (0,0000 - 10,0000 Ohm)		
* Manuelle cos φ -Vorgabe			
cos φ -Sollwert bei Wirkleistungsabgabe	1,00		
Erregungsart bei Wirkleistungsabgabe	Unterregt		
* cos φ (P)-Kennlinie			
Deaktivierungsspannung	0,0 %		
Aktivierungsspannung	0,0 %		
Erregungsart des Endpunktes	Unterregt		
Erregungsart des Startpunktes	Überregt		
cos φ des Endpunktes	1,00		

- Hierfür benötigen Sie einen GridGuard Code, diesen können Sie bei SMA als Installateur beantragen

SMA Wechselrichter „older generation“ RS485

Auswählbar unter Bus 1,2,10 „SMA“



Besonderheiten

- RS485-Schnittstelle nicht integriert Piggy Back nachrüsten (je nach Wechselrichtertyp unterschiedlich – beachten Sie die Hinweise des Herstellers!)

- Anschlussort: im Wechselrichter innen (am Piggy Back)
- Busadresse muss nicht vergeben werden
- 3-polige Verkabelung

Vorgehen


- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- PiggyBack einbauen
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln
- Wechselrichter 2 und weitere Wechselrichter verkabeln
- Am letzten Wechselrichter Jumper auf Stellung A setzen

Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!

SMA Piggy Back Platine einbauen (für SMA „older generation“)

- Bauen Sie die Original Piggy Back Platine wie in der Anleitung des Herstellers beschrieben in den Wechselrichter ein

Klemmenbelegung



- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel
- Führen Sie das Buskabel unbedingt durch den mitgelieferten Isolierschlauch

- Verbinden Sie die Klemme 5 (Gnd) des Wechselrichters über das beiliegende Kabel und dem Flachstecker mit dem Gehäuse wie in der Anleitung von SMA beschrieben!
- Alle Wechselrichter mit geschirmtem 3-poligem Kabel verbinden
- Klemmen Sie die Buskabel nach obigen Schaltplan an
- Stecken Sie am letzten Wechselrichter den Jumper auf Position A (alle anderen Wechselrichter ohne Jumper)

Solar-Log Piggy Back Platine einbauen


- Bauen Sie die Original Solar-Log Piggy Back Platine wie in der Anleitung des Herstellers beschrieben in den Wechselrichter ein

Achtung wenn auf den kleinen Platinen **Solare Systeme** steht, handelt es sich um eine SolarLog Platine

Option 1: mit 12V Netzteil

Sobald Sie am 24V-Eingang ein 12V-Netzteil anschließen, liegt an allen Spannungsausgängen am SmartDog nur noch 12V an


Achtung!! Schließen Sie 24V auf die Solar-Log Platine, ist die Platine defekt



- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel
- Führen Sie das Buskabel unbedingt durch den mitgelieferten Isolierschlauch
- Verbinden Sie die Klemme 5 (Gnd) und Klemme 3 (12V) des Wechselrichters über das beiliegende Kabel und dem Flachstecker mit dem Gehäuse wie in der Anleitung von Solar-Log Piggy Back beschrieben!
- Alle Wechselrichter mit geschirmtem 4-poligem Kabel verbinden
- Klemmen Sie die Buskabel nach obigen Schaltplan an
- Stecken Sie am letzten Wechselrichter den Jumper auf Position A (alle anderen Wechselrichter ohne Jumper)

Option 2: mit 12V externer Spannungsversorgung

Durch die externe Spannungsversorgung von 12V bleibt an allen 24V Spannungsausgängen des SmartDog weiterhin eine Spannung von 24V



- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel
- Führen Sie das Buskabel unbedingt durch den mitgelieferten Isolierschlauch
- Verbinden Sie die Klemme 5 (Gnd) und Klemme 3 (12V) des Wechselrichters über das beiliegende Kabel und dem Flachstecker mit dem Gehäuse wie in der Anleitung von Solar-Log Piggy Back beschrieben an das externe Netzteil!
- Alle Wechselrichter mit geschirmtem 4-poligem Kabel verbinden
- Klemmen Sie die Buskabel nach obigen Schaltplan an

- Stecken Sie am letzten Wechselrichter den Jumper auf Position A (alle anderen Wechselrichter ohne Jumper)

Einbindung

Wechselrichter einlesen per BUS RS485

Blindleistungsregelung

- Bei älteren Geräten kann es sein dass man die externe Blindleistungsregelung im Menü aktivieren muss

Übersicht	Momentanwerte	Einstellungen	Ereignisse
Y-Achsen Referenz		Var in Prozent von Pmax	
Y-Wert 1		100,000	
Y-Wert 2		100,000	
Y-Wert 3		100,000	
Y-Wert 4		100,000	
Y-Wert 5		100,000	
Y-Wert 6		100,000	
Y-Wert 7		100,000	
Y-Wert 8		100,000	
▾ Blindleistungsverfahren			
Betriebsart der statischen Spannungshaltung		cos φ, manuelle Vorgabe	
Betriebsart der statischen Spannungshaltung bei Q on Demand		Aus	
▾ Impedanzkompensation			
Kapazitiver Widerstand		40,000 MOhm (0,00 Ohm - 40,000 MOhm)	
Induktiver Widerstand		0,0000 Ohm (0,0000 - 10,0000 Ohm)	
Eingeschaltet		Nein	
Ohmscher Widerstand		0,0000 Ohm (0,0000 - 10,0000 Ohm)	
▾ Manuelle cos φ-Vorgabe			
cos φ-Sollwert bei Wirkleistungsabgabe		1,00	
Erregungsart bei Wirkleistungsabgabe		Untererregt	
▾ cos φ(P)-Kennlinie			
Deaktivierungsspannung		0,0 %	
Aktivierungsspannung		0,0 %	
Erregungsart des Startpunktes		Übererregt	
Erregungsart des Endpunktes		Übererregt	
cos φ des Endpunktes		1,00	

- Hierfür benötigen Sie einen GridGuard Code, diesen können Sie bei SMA als Installateur beantragen

Einstellparameter Wechselrichter VDE4110 und NELEV

Core 2 (110kW):

Funktion

- Um die Regelung nach VD4110 oder nach NELEV PAVE korrekt umzusetzen müssen Parameter in den Wechselrichtern angepasst werden

Einstellungen

- Login mit Passwort pw8888

- Die Wechselrichter benötigen mind. FW 1.01.01.R - ggf. update machen - Firmware herunterladen unter <https://www.sma.de/service/downloads>

- Unter "Device Monitoring" -> "Parameters" -> "Extended Model 2-1 RW"
 1. ActPowSpeedEna -> On
 2. ActPowDel -> 6000
 3. ActPowRis -> 6000

- Unter "Device Monitoring" -> "Parameters" -> "Extended Model 2-2 RW"
 1. ReActiceResponstime auf 0.1

Core 1 (50kW)

Revision #15

Created 7 December 2023 13:49:53 by Philipp Kreutzer

Updated 15 April 2026 09:33:38 by Philipp Kreutzer