


IEC1107 SmartMeter über RS485



Zähler

Menü Zähler

Zählerübersicht



 Alle Anzeigen Ok

Sie landen zunächst auf dieser Seite. Hier können bis zu 4 ausgewählte Zähler gleich zu beginn angezeigt werden. Alle weiteren Zähler finden Sie wenn Sie auf "Alle Anzeigen" gehen

Zählerübersicht

Name	Type	Schnittstelle	Löschen	
Liefern	Energie Netzeinspeisung		✘	^
pv	Energie PV Erzeugung Gesamt	pv	✘	
Gesamtverbrauch	Energie Stromverbrauch Gesamt		✘	
Eigenverbrauch	Energie Eigenverbrauch Gesamt		✘	
Bezug	Energie Netzbezug		✘	
FS zaehler	Energie Sonstiges	rio:remoteio_1698...	✘	
				∨
		<input type="button" value="Datenbank bereinigen"/>		<input type="button" value="Ok"/>

Nachdem Sie auf "Alle Anzeigen" geklickt haben landen Sie in der Vollständigen Zählerliste

Anlegen

Mit dem Grünen Plus können Sie einen neuen Zähler anlegen

Zählertypen

- PV-Anlage als Zähler
- Zähler als Wechselrichter
- Arithmetische Zähler
- Zähler positiv negativ
- SmartMeter Netzwerk
- ModBus TCP Zähler
- Impulszähler (50)
- Onwire Zähler
- IEC1107 SmartMeter
- IEC1107 SmartMeter über RS485
- RS485/Netzwerk Bus-Zähler
- Funksteckdose
- PowerAPI Zähler
- M-Bus Zähler
- WLAN Steckdose
- virtueller Zähler (aus Sensor)
- kumulierter Energiezähler
- Energie AG IEC60870

Zurück

Wählen Sie *IEC1107 SmartMeter über RS485*

IEC1107-Zähler

Name: ?

Maximum: W Prüfen beim Start EIN ?

Type: Energie ?

Parameter Parameter wählen Interval: s ?

Schnittstelle: Wähle Schnittstelle Auswählen ?

Faktor: 1=Direct ; >1 = Transformer ?

Sichtbarkeit: wird nicht angezeigt ?

Zurück Ok

Name:

Geben Sie einen Namen für den Zähler an

Maximum:

- Geben Sie hier den zu erwartenden Maximalwert ein (zum Beispiel bei Lieferung die Nennleistung der PV Anlage).
- Dieser Wert dient der Skalierung der Diagramme. Bei zu kleinen Werten wird das Diagramm oben abgeschnitten, bei zu großen Werten wird die Verbrauchskurve zu klein dargestellt.

Parameter wählen:

- Hier wählen Sie den Parameter den dieser Zähler aufzeichnen soll (meistens Netzbezug und Netzeinspeisung)

Netzeinspeisung
Netzbezug

Schnittstelle:

- Gehen Sie auf **Schnittstelle**, anschließend wird der BUS nach Zählern durchsucht. Wählen Sie dann bei Interface den gefundenen Zähler aus

Faktor

- Wenn es sich um eine Wandlermessung handelt müssen Sie den angegebenen Stromwandler-Faktor hier eintragen
- Diesen finden Sie auf einem Aufkleber am Zähler

Sichtbarkeit

- Aktivieren Sie, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll oder nicht (max. 4 sichtbar). Ist die Anzahl überschritten, ist eine Bestätigung mit „OK“ nicht möglich

Artikelnummer [360000]

Optischer Sensor RS232

Revision #13

Created 21 December 2023 13:40:24 by Philipp Kreutzer

Updated 30 October 2024 08:07:32 by Philipp Kreutzer