

| Alarm 512

Fehlermeldung

Status

System-Meldung

512 : Received config changes from Portal

- **Received config changes from Portal**

Bedeutung

- Die Anlage hat Änderungen an der Konfiguration vom Portal übernommen

Ursache

- Änderungen an der Konfiguration wurden im Portal vorgenommen
- Parameter oder Geräteeinstellungen wurden aktualisiert
- Das Gerät hat sich nach einer Verbindungsunterbrechung mit dem Portal synchronisiert
- Automatische Konfigurationsänderungen wurden vom Portal an das Gerät übertragen

Abhilfe

- Es ist keine Maßnahme erforderlich, da es sich um eine Informationsmeldung und nicht um eine Fehlermeldung handelt
- Prüfen Sie bei Bedarf die zuletzt im Portal vorgenommenen Änderungen
- Kontrollieren Sie die Gerätekonfiguration, falls das Verhalten der Anlage unerwartet erscheint
- Stellen Sie sicher, dass die übernommenen Einstellungen den gewünschten Vorgaben entsprechen

Sollte der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den technischen Support

Revision #5

Created 7 April 2026 13:03:10 by Manuel Pichlmeier

Updated 11 June 2026 13:50:07 by Manuel Pichlmeier