

| Alarm 88

Fehlermeldung

- **Fehler RTC. Benachrichtigen Sie den Support!**

Bedeutung

- Fehler der RTC (Real-Time Clock / Echtzeituhr)
- Die interne Uhr der Steuerung kann nicht korrekt betrieben oder ausgelesen werden

Ursache

- Defekt der RTC auf der Platine
- Fehlerhafte Spannungsversorgung
- Hardwarefehler
- Firmwarefehler

Abhilfe

- Gerät neu starten und prüfen, ob die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird
- Datum und Uhrzeit kontrollieren und gegebenenfalls neu einstellen
- Spannungsversorgung überprüfen
- Firmware aktualisieren

Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

Revision #4

Created 7 April 2026 12:49:14 by Manuel Pichlmeier

Updated 30 June 2026 06:32:34 by Manuel Pichlmeier