

| Alarm 901

Fehlermeldung

Status

System-Meldung

901 : Leistungsreduktion-aus: Red P (16 steps) (60%)

- **Leistungsreduktion-ein/aus:**

Bedeutung

- Eine externe Leistungsbegrenzung wurde durch den Netzbetreiber angefordert
- Der SmartDog hat eine Reduzierung der Leistung ausgelöst
- Die Leistungsreduktion wurde manuell aktiviert oder deaktiviert
- Eine Fernsteuerung (z. B. Rundsteuerempfänger oder Fernwirksystem) hat den Schaltzustand geändert
- Änderungen an den Anlagen- oder Netzvorgaben wurden übernommen

Ursache

- Keine Maßnahme erforderlich, sofern die Leistungsreduktion beabsichtigt ist
- Prüfen Sie die Vorgaben des Netzbetreibers oder des SmartDogs
- Kontrollieren Sie die Einstellungen der Leistungsbegrenzung im Wechselrichter bzw. in der Anlagensteuerung
- Überprüfen Sie die Funktion angeschlossener Fernsteuer- oder Regelungseinrichtungen, falls die Meldung unerwartet erscheint

Abhilfe

Falls die Abregelung nicht planmäßig erfolgt, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #7

Created 7 April 2026 13:11:48 by Manuel Pichlmeier

Updated 11 June 2026 13:57:48 by Manuel Pichlmeier