

# | Alarm 956

## Fehlermeldung

- **Nächste Zwangsentladung beginnt um {TIME} Uhr**

## Bedeutung

- Diese Meldung zeigt an, dass eine geplante Zwangsentladung des Batteriespeichers zur angegebenen Uhrzeit gestartet wird
- Dabei wird der Batteriespeicher gezielt entladen, unabhängig vom normalen automatischen Lade- und Entladeverhalten

## Ursache

- Eine geplante Zwangsentladung wurde im SmartDog oder Wechselrichter aktiviert
- Es wurde ein Zeitfenster für die Batterieentladung hinterlegt
- Die Speicherregelung nutzt definierte Zeiten für eine optimierte Energienutzung
- Eine Einstellung wurde durch den Betreiber oder Installateur angepasst
- Eine Tarifoptimierung oder ein spezieller Betriebsmodus fordert eine zeitgesteuerte Entladung

## Abhilfe

- Prüfen Sie die Einstellungen für die Batterie-Betriebsstrategie und die hinterlegten Zeitpläne
- Kontrollieren Sie, ob die Zwangsentladung zum angegebenen Zeitpunkt gewünscht ist
- Falls die Zwangsentladung nicht gewünscht ist:
  - Deaktivieren Sie den entsprechenden Zeitplan
  - Passen Sie die Lade- und Entladezeiten entsprechend an
  - Prüfen Sie die Einstellungen des Energiemanagementsystems
- Speichern Sie die Änderungen und überprüfen Sie anschließend den Betriebsstatus des Batteriespeichers

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Revision #6

Created 7 April 2026 12:47:27 by Manuel Pichlmeier

Updated 24 July 2026 09:43:57 by Manuel Pichlmeier