

# Dortmunder Netz GmbH

Fernwirktechnik kann bisher nur für VDE4110 verwendet werden, da eine Umschaltung des Blindleistungsregelmodus gefordert wird

- [Benötigte Hardware](#)

# Benötigte Hardware

Name	Notwendig	Anmerkung
Zähler Übergabestation	<b>JA</b>	
Zähler PV-Erzeugung	<b>optional</b>	Nur bei Mischanlagen notwendig
Sensor Außentemperatur	<b>NEIN</b>	
Sensor Einstrahlung	<b>optional</b>	Wenn vorhanden
Protokoll		IEC-104 Fernwirktechnik (LAN 2)
RJ45-Kupplung für Hutschiene	<b>JA</b>	(bei Schaltschrank)
Erweiterungsmodul Schutzmeldungen	<b>NEIN</b>	